

Gebrauchsanweisung für Reparatur an GFK-Teilen

- Beschädigte Stelle bis 60 mm außerhalb der Beschädigung reinigen
- Gereinigte Stelle mit Schmirgelpapier aufrauen
- Glasfasermatte zuschneiden, 20 mm größer als die Beschädigungsstelle
- Den Deckel der Dose mit Paste füllen
- Mit 12 mm Härter mischen
- Mischung auf die beschädigte Stelle auftragen
- Glasmatte an die beschädigte Stelle andrücken
- Eine neue Mischung anrühren und auf der Glasmatte verteilen
- Nachdem die Masse ausgehärtet ist die Oberfläche glattschleifen
(Die Spachtelmasse ist nach ca 15-20 min, bei 20° ausgehärtet)

Bitte beachten Sie :

Während der Arbeit nicht Rauchen oder Essen !

Arbeitsräume gut durchlüften !

Die Spachtelmasse darf nicht aufgeheizt werden !

Der Lichtschacht darf nicht erwärmt werden.