



1



2



3



4

THERMOMETER & HYGROMETER

TECHNISCHE DATEN

1) MIN-MAX THERMOMETER:

- ✓ Zeigt neben der aktuellen Temperatur auch die Tiefst- und Höchsttemperatur des Messintervalls an

Art: Thermometer

Messbereich: -50 bis +50°C

Maße: B 12 x T 4 x H 22,5 cm

2) THERMOMETER:

- ✓ Misst stetig die aktuelle Umgebungstemperatur

Art: Thermometer

Messbereich: -20 bis +60°C

Maße: B 8 x T 4 x H 8 cm

3) ERDTHERMOMETER:

- ✓ Misst stetig die aktuelle Bodentemperatur

Art: Thermometer

Messbereich: -20 bis +60°C

Maße: B 15,5 x T 4 x H 60 cm

4) HYGROMETER:

- ✓ Analoges Messgerät zur Feststellung der Luftfeuchtigkeit, gibt zudem die Temperatur bis zu 55°C an

Art: Hygrometer

Messbereich: 20-100%, -25 bis +65°C

Maße: Ø 50 x T 8 mm

